

	COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	PÁGINAS 1 A 3
---	--	--	--------------------------

CÓDIGO 02	PROCEDIMENTO	2014.02
------------------	---------------------	----------------

TÍTULO	ROTINA DE PRECAUÇÃO NA REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA NO LEITO
---------------	--

	AUTORIA	REVISÃO	AUTORIZAÇÃO
Nome:	Enf ^a Taise Costa Ribeiro Klein, Enf ^o Gilson Bittencourt Vieira	Dr ^a Ivete Masuwaka Ivone Rossini	
Cargo:	Enfermeiros do SCIH	Médica CCIH e Enfermeira do Serviço de Radiologia/ HU	
Data:	17/11/2014		
Assinatura:			

ROTINA DE PRECAUÇÃO NA REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA NO LEITO

Precauções:

- **Precaução Padrão** em todos os pacientes;
- **Precaução de Contato** em casos de pacientes colonizados ou infectados por bactérias multirresistentes (BMR)
- **Isolamento:** pacientes com enterobactérias resistentes a carbapenêmicos e pacientes que tenham BMR e estejam com alguma secreção não contida

Objetivos: Evitar a disseminação de bactérias multirresistentes e infecções cruzadas

Abrangência: Unidade de Terapia Intensiva, UTI neonatal, Emergência e Unidades de Internação

Aplica-se a todo paciente que realizar radiografia no leito e estiver:

- Internado na UTI;
- em precaução de contato;
- em isolamento.

Executor: Técnico de radiologia.

Equipamentos de Proteção: Luvas de procedimentos, avental.

Materiais Necessários: pano de algodão, Incidin®*

1 – Rotina:

- Lavar as mãos;
- pegar a máquina e transportar até as proximidades do leito;
- vestir o avental de chumbo;
- vestir o avental de tecido (ou descartável);
- calçar duas luvas;
- posicionar a placa do RX;
- retirar a luva externa;
- posicionar a máquina;
- fazer a radiografia;
- retirar a placa do paciente;
- retirar o envólucro plástico e depositar a placa no carrinho para transporte sem tocá-lo com as luvas usadas;
- retirar as luvas e desprezar em lixeira apropriada;
- retirar o avental e depositar no hamper (ou na lixeira apropriada, se descartável);
- higienizar as mãos (lavar ou passar álcool gel);
- guardar a máquina ou ir para o próximo paciente.

Máquina:

A higienização da máquina deve ser realizada se houver algum contato com paciente ou secreções e ao final de CADA USO (quando terminarem as radiografias realizadas naquele momento).

- Desconectar o aparelho da tomada.
- Lavar as mãos.
- Passar um pano limpo umedecido com água e detergente neutro se houverem sujidades visíveis.
- Passar um pano umedecido com Incidin® em toda a superfície da máquina, incluindo os fios.
- Guardar o equipamento conforme rotina do setor
- Lavar as mãos

* Incidin® - Solução de glucoprotamina

Referência:

ANVISA. **Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar.** Caderno C: Métodos de Proteção Anti-infecciosa. Brasília: ANVISA, 2000.